



RENOVATIE VLOEREN PARKEERGARAGE

PROBLEEMSTELLING

De bestaande betonnen vloer in deze parking was zwaar beschadigd als gevolg van vrij intens verkeer, indringing van olie en strooizouten en afzetting van rubber.

OPLOSSING

De eigenaar van deze parkeergarage wou een snelle en eenvoudige, maar duurzame herstelling. Er werd gekozen om **CEM TOP 320** te gebruiken.

De bestaande vloer werd gekogelstraald om het aangetaste beton en alle loszittende stukken te verwijderen. **CEMPRIME AC**, met een aangepaste samenstelling voor hoge temperaturen, werd aangebracht zodat **CEM TOP 320** beter zou hechten aan de ondergrond. **CEM TOP 320** werd aangepast voor een langere open tijd in een omgeving met hoge temperatuur. De afwerking gebeurde met een epoxy coating.

GEbruikte PRODUCTEN

[CEMPRIME AC](#): Universele primer voor cementgebonden vloeren met aangepaste samenstelling voor hoge temperaturen.

[CEM TOP 320](#): Egalisatiemortel als ondervloer voor kunstharstvloeren met aangepaste samenstelling voor hoge temperaturen.



cemprime

cemtop

PROJECTGEGEVENS

LOCATIE	Madrid—Spanje
REALISATIEDATUM	2015
STUDIEBUREAU	
AANNEMER	Pavipor

More info?
www.cemart.eu